



### АКТ ПРОВЕРКИ

СРО Союз «МОПОСС» юридического лица

№ 01-П-162

Экз. № 1

*24 сентября 2015 г. по адресу: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1*

На основании плана-графика проверок деятельности членов СРО Союз «МОПОСС» в 2015 г., утвержденного Генеральным директором СРО Союз «МОПОСС» 10 декабря 2014 г, была проведена плановая выездная проверка в отношении открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром»)

Цель проверки:

- соблюдение членом СРО Союз «МОПОСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- соблюдение требований стандарта СРО Союз «МОПОСС» и правил саморегулирования.

Продолжительность проверки (по приказу): 01.08.2015г. – 31.08.2015г.

Акт составлен: СРО Союз «МОПОСС».

Лицо (а), проводившее проверку:

*Председатель Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС» Карцев Сергей Васильевич*

*Член Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС» Соичева Наталья Андреевна*

При проведении плановой проверки присутствовали:

*Заместитель генерального директора ОАО «Авиапром» Анкидзе Владимир Валентинович*

*Главный специалист фирмы «АвиапромИнвест Проект» ОАО «Авиапром» Пригорко Алексей Викторович*

В ходе проведения проверки представлен комплект документов в соответствии с индивидуальной программой проверки.

**В ходе проведения проверки установлено:**

№ п/п	Содержание вопроса (области проверки организации-члена СРО Союз "МОПОСС")	Содержание ответа (свидетельства проверки)
<b>1. Соблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ</b>		
<b>1.1. Требования к кадровому составу</b>		
1.1.1.	Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет.	Представлены: - сведения о квалификации руководителей и специалистов, занятых выполнением работ по подготовке проектной документации (форма № 3 СРО Союз «МОПОСС»), согласно которой заявлено шестнадцать специалистов в области проектирования. Сведения подтверждают назначение по каждому разрешенному виду работ трех специалистов. Заявленных специалистов со стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет – один. С момента предыдущей проверки принято на работу два специалиста. Представлены копии документов о высшем профессиональном образовании и трудовых книжек.
1.1.2.	<b>Для 13 вида работ (не более 50 млн. рублей).</b> Наличие у юридического лица свидетельства о допуске не менее чем к восьми видам работ, находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Наличие в штате по месту основной работы не менее двух руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов имеющих высшее профессиональное образование соответствующего	ОАО «Авиапром» является генеральным проектировщиком. Согласно свидетельству 01-П № 162 от 13.09.2012 г. организация имеет допуск на выполнение 12 групп видов работ. Представлены сведения о квалификации руководителей и специалистов, занятых выполнением 13 вида работ (форма № 3 СРО Союз «МОПОСС»), согласно которой заявлено два специалиста, занимающих должности руководителей и пять специалистов имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет. Заявленных специалистов со стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет - нет.

	профили и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет.	Необходимо пройти аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором следующим руководителям и специалистам: Штуберт А.Р., Алакидзе В.В., Пригорко А.В., Хорошева Е.Н.
<b>1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации</b>		
1.2.1.	Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением их аттестации.	У пятнадцати заявленных специалистов имеются действующие удостоверения о повышении квалификации. Представлены сведения об аттестации специалистов: протокол заседания аттестационной комиссии ОАО «Авиапром» от 01.08.2015г., протоколы заседания Межрегиональной аттестационной комиссии Ростехнадзора.
<b>1.3. Требования к имуществу</b>		
1.3.1.	Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.	Помещения, необходимые для выполнения проектных работ, площадью 173,2 кв.м, находятся по адресу: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр.1. Техническое состояние помещений – удовлетворительное. Сведения представлены по форме № 4 СРО Союз «МОПОСС».
1.3.2.	Наличие оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.	В ОАО «Авиапром» имеется в достаточном количестве оборудование (компьютеры, принтеры, плоттеры, многофункциональная техника) необходимая для выполнения работ по подготовке проектной документации. Сведения представлены по форме № 4 СРО Союз «МОПОСС».
1.3.3.	Наличие оборудования для обследования строительных конструкций либо наличие договоров об оказании услуг аттестованными в установленном порядке испытательными лабораториями (для 12 вида работ).	В ОАО «Авиапром» имеется оборудование, позволяющее выполнять работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Представлена форма № 7 СРО Союз «МОПОСС», подписанная заместителем генерального директора организации.
<b>1.4. Требования к документации</b>		
1.4.1.	Наличие соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.	Для выполнения соответствующих разделов проектной документации в организации имеются лицензии на программное обеспечение, сведения о котором представлены по форме № 4 СРО Союз «МОПОСС».
<b>1.5. Требования к контролю качества</b>		
1.5.1.	Наличие системы контроля качества (системы менеджмента качества) выпускаемой проектной документации	В ОАО «Авиапром» разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Представлен сертификат соответствия рег. № РОСС RU.ИФ61.К00162 от регистрации 25.09.2014г. Сертификат выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Спецстройсертификация». Срок действия сертификата до 25.09.2017г.

